

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه فرسايش آبکندی در حوضه آبخیز مارون

مجید خزایی^{۱*}، اردشیر شفیعی و علی ملایی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس؛ khazayi@modares.ac.ir

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد؛ shafeie@yahoo.com

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد؛ molayi@yahoo.com

چکیده

فرسايش خندقی از مهم‌ترین چالش‌های تهدید کننده تهیه غذا، سلامت انسان‌ها و بوم نظام است و این تأثیر در مناطقی که تغییرات کاربری اراضی و اقلیم وجود دارد مشهودتر است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش عوامل ریخت‌شناسی، پوشش گیاهی و بارندگی بر پیشروی خندق در مراحل مختلف اندازه‌گیری است. روش تحقیق به صورت نمونه‌برداری در طی دو سال آبی ۱۳۸۷-۱۳۸۹ و بعد از وقایع بارندگی ۲۴ ساعته پیش از ده میلی‌متر است. بدین منظور با نصب شاخص در مقاطع مختلف خندق و در فاصله‌های صفر، ۲۵، ۵۰ و ۷۰ درصدی از سرخندق، بعد از هر واقعه بارندگی، مشخصات ریخت‌شناسی و میزان پیشروی خندق اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که توسعه‌ی خندق به صورت غار مانند و از بخش میانی تا تحثانی در اثر لایه‌های سست و شکننده وجود املأح و عناصر انحلال‌پذیر در این بخش و در نتیجه فرو ریختن سقف خندق بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که از عوامل مورد بررسی همگی نقش مهمی در پیشروی خندق داشتند، به طوری که ضریب همبستگی بین سطح اعتماد ۸۷ تا ۹۲ درصد مشاهده شد. ترسیم نمودارهای پیشروی خندق در مراحل مختلف اندازه‌گیری در بعد از وقایع بارندگی نیز نشان داده است که خندق‌ها در مراحل دو و سه، گسترش پیشتری نسبت به مرحله اول داشته‌اند. هم‌چنین، وجود رس در خاک، خندق‌های منطقه را تأیید نمود، به طوری که میزان رس در لایه‌های B و C بیشتر از افق A بود که با توجه به خاصیت توربیدی رس و تشکیل لایه دوگانه سبب دور شدن ذرات رس از یکدیگر و در نتیجه گسترش خندق شد. از نتایج حاصل از تحقیق چنین استبطا شد که شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک، پوشش گیاهی و بارندگی در کنند خاک و پیشروی خندق چه از نظر طولی و چه از نظر عرضی مؤثر بوده است.

واژه‌های کلیدی: پیشروی خندق، فرسايش خندقی، حوزه آبخیز سد مارون، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

مقدمه

پیچیده است که به عواملی مانند زمین‌شناسی، خاک، اقلیم، پوشش گیاهی و پستی و بلندی بستگی دارد (پواسن و همکاران، ۲۰۰۳؛ مورگان، ۲۰۰۵). حجم زیاد رسوب ناشی از فرسايش خندقی باعث پر شدن آبگیر سدها و دیگر سازه‌های آبی و از بین بردن

خندق‌ها کانال عمیقی در جهت شبیه هستند که به طور عمومی به وسیله‌ی رواناب به وجود می‌آیند و اغلب جریان دائمی ندارند (کربای و براکن، ۲۰۰۹). فرسايش خندقی در حقیقت یک فرایند

^۱ نویسنده مسئول، آدرس: کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان یاسوج، چهارراه معاد (عالیوند)، بلوار امامت، کوچه امامت ۷، درب چهارم،

سمت چپ، کد پستی، ۷۵۹۱۸۳۷۹۵۵

* دریافت: خرداد ۱۳۹۰ و پذیرش: اردیبهشت ۱۳۹۱

ویژگی‌های خندق‌های استان اصفهان، ضمن اشاره به گسترش ناچیز خندق‌ها در این استان، اظهار می‌دارد که آن‌ها عمدتاً در مناطق آهکرسی و نهشته‌های دوران چهارم رخ می‌دهند. صوفی (۱۳۸۳) نیز در بررسی‌های خندق‌های پنج استان کشور در بررسی برخی ویژگی‌های خندق‌های ایران عنوان نموده است که خندق‌ها عمدتاً در شیب‌های کم‌تر از ۱۵ درصد، در اطراف اراضی زراعی دیم و مراعت، عمدتاً دارای مقطع U شکل، و از نظر کلاس عمقی در رده خندق‌های کم عمق تا متوسط واقع شده‌اند. قدوسی و داوودی راد (۱۳۸۴)، با بررسی اثرات خصوصیات خاک در توسعه فرسایش آبکنده در حوزه‌ی آبخیز زنجان رود به این نتیجه رسیدند که شکل‌گیری و ایجاد انواع شبکه خندق تابعی از خصوصیات خاک از جمله بافت خاک است و خطر خندقی شدن در خاک‌های با بافت سیلتی و رسی به مراتب بیشتر از خطر رخداد فرسایش در خاک‌های با بافت سبک است. سلیمان پور و همکاران (۱۳۸۹)، با بررسی تأثیر ویژگی‌های خاک بر گسترش طولی خندق‌ها در استان فارس به این یافته رسیدند که عواملی مانند شیب، شوری، اسیدیته و پوشش گیاهی رابطه‌ی معنی‌داری با پیشروی طولی خندق دارند.

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان این طور جمع‌بندی کرد که فرسایش خندقی از مهم‌ترین انواع فرسایش بوده که بیش‌ترین حجم رسوب را نسبت به دیگر انواع فرسایش تولید می‌کند (۱۰ تا ۹۴ درصد)، از سویی، با وجود حجم گستردگی تخریب خاک و اثرات درون و برون منطقه‌ای حاصل از این نوع فرسایش، به‌خصوص در کشور ایران، نیاز است که تحقیقات بیش‌تری در ارتباط با خندق‌ها صورت گیرد. بر این اساس پژوهش حاضر با بررسی و اندازه‌گیری جامع عوامل مؤثر بر توسعه‌ی خندق در محدوده‌ای از حوزه‌ی آبخیز شهر دهدشت که به لحاظ شرایط زمین‌شناسی، خاک، پوشش گیاهی و شیب معرف کل منطقه بوده است، کالیه مشخصات مورفوکلیماتیک، موقعیت، شکل نقشه عمومی و پروفیل عمومی خندق‌ها و همین‌طور ویژگی‌های موفولوژیکی، ادافيکی، کاربری اراضی، زمین‌شناسی و شیب اراضی مورد بررسی قرار گرفتند.

مواد و روش‌ها

منطقه‌ی مورد مطالعه

حوزه‌ی آبخیز مارون در دامنه‌های جنوب و جنوب غربی زاگرس میانی واقع شده است. مساحت این حوزه ۲۴۳۰۷ کیلومتر مربع می‌باشد که از نظر تقسیم‌بندی کلی هیدرولوژی ایران، بخشی از حوزه‌ی آبخیز خلیج فارس بوده که به حوزه‌های آبخیز کارون و زهره محدود

کیفیت آب‌های سطحی می‌شود به‌طوری‌که نسبت تولید رسوب فرسایش خندقی را به کل فرسایش آبی بین ۱۰ تا ۹۴ درصد گزارش کرده‌اند (صوفی، ۱۳۸۳). چاپلوت و همکاران (۲۰۰۵) معتقد هستند که فرسایش خندقی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای تهیه غذا، سلامت انسان‌ها و بوم نظام است. این تأثیر در مناطقی که تغییرات کاربری اراضی و اقلیم وجود دارد مشهودتر است. اکوت (۲۰۰۳) معتقد‌ند سرمایه گذاری‌هایی که به‌منظور پیشگیری از فرسایش می‌شود به‌مراتب کم‌تر از هزینه‌ها و سرمایه‌های است که به‌منظور درمان فرسایش صورت می‌گیرد.

عوامل مختلفی در ایجاد و گسترش خندق‌ها و تولید رسوب در حوزه‌های آبخیز مانند شیب، میزان، توزیع و شدت بارندگی، عملیات عمرانی، تخریب پوشش گیاهی، تغییر کاربری، بهره‌برداری نامناسب، حساسیت مواد مادری به فرسایش و سیلاب نقش دارند. در همین ارتباط ناچ ترگله و همکاران (۲۰۰۲) سیلاب‌های شدید را عامل اصلی توسعه‌ی سریع آبکندها ذکر کرده‌اند. احمدی (۱۳۸۶) به نقل از تامسون (۱۹۴۶) عواملی چون شیب بالادست آبکند، میزان املاح موجود در سازند، افزایش بارندگی بیش از ۱۳ میلی‌متر در ۲۴ ساعت، مواد ریزدانه، وضعیت زهکشی در قسمت بالادست آبکند و قابلیت انحلال پذیری سازند را در گسترش و توسعه آبکندها مؤثر دانسته است.

با توجه به نقش فرسایش خندقی در تخریب اراضی و اثرات جانبی آن، تحقیقات متعددی در سراسر دنیا صورت گرفته است، به‌طوری که بورک و همکاران (۲۰۰۱) از کشت متراکم به‌عنوان عامل گسترش سریع خندق و از جنگل کاری به‌عنوان عامل ثبت خندق در حوزه‌ی آبخیز یانگتسه واقع در جنوب غرب چین نام برده‌اند. ویرو و همکاران (۲۰۰۵) با بررسی‌های صورت گرفته در جنوب بزریل، شیب، ساختار زمین شناسی و بارندگی را از فاکتورهای طبیعی، و استفاده از زمین و جاده‌سازی را از فاکتورهای غیر طبیعی موثر بر پیشروی خندق ذکر کرده‌اند. گومز و سنابل (۲۰۰۸)، با بررسی فرسایش خندقی در حوزه‌ی آبخیزی با پوشش غالب مرتع در جنوب غرب اسپانیا به این یافته رسیدند که بین سطح خندق و کاربری اراضی همبستگی بالایی وجود دارد. در ایران نیز قدوسی (۱۳۸۲) در بررسی‌های خویش در منطقه‌ی سرچم زنجان به این نتیجه رسید که رخداد، شکل‌گیری و گسترش آبکندها رابطه‌ی مستقیمی با میزان املاح موجود در خاک، تمرکز رواناب‌های سطحی، خصوصیات افق‌های خاک، شدت بارندگی و تراکم پوشش گیاهی داشته و سازندهای زمین‌شناسی، درصد شیب و کاربری اراضی از عوامل اصلی در رشد آبکندها به‌شمار می‌روند. مختاری (۱۳۸۲)، با بررسی

کرده و یاداشت برداری‌ها در نرم افزار اکسل وارد شد که حاصل کار سه مرحله اندازه‌گیری در طی بارندگی‌هایی که انجام شد، ۶۷ نمودار است که از تمامی نقاط در خندق‌ها انجام گرفته است.

بدین ترتیب نمودارها را با یکدیگر مقایسه و میزان پیشروی هر خندق از نظر سر خندق و دیواره‌ها بررسی شد. شیب آبراهه خندق‌ها و شیب عمومی منطقه مورد مطالعه نیز با استفاده از نقشه برداری تعیین شد. مساحت حوزه‌ی آبخیز هر خندق نیز با استفاده از تعیین خط حوزه‌ی آبخیز و نقشه برداری هر خندق محاسبه شد که در جدول (۲) نیز ارائه شده است. نمونه برداری از خاک در قسمت‌های مختلف خندق (سر خندق، جوانب و از فاصله‌های ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ متری از سر خندق) به منظور تعیین فراسنجهای بافت خاک، املاح، شوری، اسدیته و ظرفیت قابلیت تبادلی انجام شد. نمونه‌های خاک که از هر خندق برداشته شد، به آزمایشگاه منتقل نموده و درصد رس، سیلت، شن با روش هیدرومتر و میزان شوری با EC متر و اسدیته نیز با pH متر اندازه‌گیری شد. وضعیت و میزان پوشش گیاهی طبق روش چهار فاکتوره تعیین شد. در نهایت بهمنظور بررسی نقش عوامل مختلف در توسعه‌ی خندق در منطقه مورد مطالعه و طی یک سال آبی مجموعه‌ی اطلاعات جمع‌آوری و ترسیم شد. هم‌چنین، تجزیه تحلیل اطلاعات، به‌منظور بررسی ارتباط هر کدام از عوامل در توسعه‌ی خندق با کاربرد نرم افزار SPSS.۱۸ صورت گرفت.

نتایج

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی نمونه‌های خاک، مشخصات ریخت شناسی خندق‌های مورد مطالعه، ماتریس همبستگی تغییرات ریخت شناسی خندق‌ها با تغییر مقدار بارش و ماتریس همبستگی بین مشخصات ریخت شناسی خندق‌ها با پیشروی خندق‌ها به ترتیب در جداول (۱) تا (۸) ارائه شده است. هم‌چنین نیمرخ عمومی یکی از خندق‌های مورد بررسی، تغییرات خصوصیات ریخت شناسی خندق‌های مورد بررسی با تغییر مقدار بارش و بررسی رابطه عمق با فاصله از سر خندق در مراحل مختلف اندازه‌گیری در شکل‌های (۳) تا (۷) ارائه شده است.

بحث نتیجه‌گیری

با دقت در شکل (۷) به‌طور نمونه با مقایسه نمودارهای خندق شماره ۲ که در فاصله ۲۵ متری سر خندق و در سه مرتبه بعد از بارش‌های بیش از ۱۰ میلی‌متر انجام شده است، چنین به‌نظر می‌رسد که در مرحله‌ی اول اندازه‌گیری یعنی در سطح زمین، فاصله‌ی

می‌شود (شکل ۱). با توجه به آمار ۲۰ ساله، میانگین سالانه بارندگی و دمای بهترتب ۵۳۴ میلی‌متر و ۲۴/۴ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

روش تحقیق

- مشخص نمودن و اندازه‌گیری بارندگی‌های بیش از ۱۰ میلی‌متر با استفاده از باران‌سنجهای محدوده تحقیق و تطبیق آن با داده‌های بارش ایستگاه سینوپتیک دهدشت بنوان نزدیکترین ایستگاه به محل تحقیق

- مشخص نمودن سطح حوزه آبخیز بالا دست خندق با استفاده از نقشه برداری

- مشخص نمودن شیب آبراهه خندق با مطالعات فیزیوگرافی

- مشخص نمودن طول خندق در آغاز و پایان دوره

- مشخص نمودن میزان املاح محلول خاک از طریق آزمایش در ابتدا و انتهای دوره

- مشخص نمودن تراکم پوشش گیاهی بر حسب درصد

- مشخص نمودن شیب عمومی منطقه

- اندازه‌گیری پروفیل‌های طولی و عرضی خندق بعد از هر بارندگی

اندازه‌گیری‌ها در طول دو سال آبی صورت گرفت، بدین صورت که پس از هشت مرحله بارندگی فقط در سه مرحله آن پیشروی خندق اندازه‌گیری شد (بارندگی‌هایی که از ۱۰ میلی‌متر بیش تر باشند و یا مجموع بارش‌های ۲۴ ساعته‌ای که برابر یا بیش از ۱۰ میلی‌متر باشند مدنظر قرار گرفت). با این حال فقط سه مرحله از بارندگی‌ها از مقدار مورد اشاره بیش تر بوده است. هم‌چنین اندازه‌گیری رواناب با نصب بشکه‌های دویست لیتری در انتهای هر خندق و بعد از هر بارش اندازه‌گیری گردید.

خصوصیات ریخت شناسی خندق بعد از هر مرحله وقوع بارش اندازه‌گیری شد که در مجموع هشت مرحله اندازه‌گیری صورت گرفت.

بر این اساس ابتدا میخ‌هایی در فاصله‌های مختلف از خندق بر روی سطح زمین در مجرای اصلی و بستر خندق، و همچنین به فاصله‌های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ متری از سر خندق و در جوانب راست و چپ کوبیده شدند و اندازه‌گیری‌ها بر اساس این میخ‌ها، که به عنوان نقطه‌ی شاخص بودند، تا پایان دوره مطالعه انجام گرفت. در مجموع حدود ۱۶۰ میخ در مقاطع مختلف خندق‌ها کوبیده و اندازه‌گیری بر اساس آنها صورت گرفت.

بر این اساس، پس از بارندگی‌های بیش از ۱۰ میلی‌متر به منطقه مورد مطالعه عزیمت و با کمک شاخص به‌فوایل مختلف اقدام به اندازه‌گیری میزان پیشروی خندق

گچساران-میشان بوده که از بخش‌های مختلف آهکی و گچی تشکیل شده که انحلال‌پذیری بالایی داشته و در منطقه به‌فاراونی مشاهده می‌شود. با توجه به نوسانات شدید دما و بارندگی و عدم پراکندگی مناسب آن موجب شده تا خاک منطقه که حاوی میزان رس بالایی بوده باعث شود که در اثر بارندگی با جذب آب خاصیت شکل‌پذیری پیدا کرده و پس از باران در اثر شدت بالای درجه حرارت متورم گشته و با ترک‌های عمیق خود را نشان داده و باعث از هم گسیختگی دانه‌های خاک شود.

با توجه به آماربرداری‌هایی که از پیشروی خندق‌ها انجام گرفت و با مقایسه آن‌ها با عواملی چون شبیح حوزه، مساحت حوزه، رواناب، ارتفاع سر خندق، طول خندق، عرض خندق و سطح مقطع (جدوال ۴ تا ۸) نشان داده است که در سطح اطمینان ۸۷/۵ تا ۹۲ درصد مساحت حوزه، شبیح حوزه و رواناب از ضریب همبستگی بالایی برخوردار است. همانطور که در جدول (۴) تا (۸) آمده است در بعضی موارد ارتباط بعضی فراسنجه‌ها چون رواناب و عرض خندق و یا شبیح را با پیشروی متوسط، کم نشان داده است که این عمل شاید به خاطر دخالت انسان باشد که بر روی زمین به عمل آورده است مثل احداث کانال، خطوط گاز از همین مسیر و تأخیر جریان آب یا تبدیل بخشی از منطقه به عنوان میدان دفن زباله، و دسته‌ی دوم که مربوط به دخالت انسان می‌باشد، مثل تغییر کاربری اراضی، استفاده بیش از حد از اراضی، شخم در جهت شبیح و قطع پوشش گیاهی نشان دهنده این واقعیت است که می‌تواند تأثیر بسیار مهم و مؤثری در توسعه‌ی خندق‌ها داشته باشد.

هم‌چنین تطبیق نتایج تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی خاک جداول (۱) و (۲) با نمودارهای حاصل از اندازه‌گیری پیشروی خندق نشان داده است که پیشروی در محدوده سرخندق‌ها (سر خندق‌ها) غالباً به صورت حفره‌ای صورت گرفته است به‌نحوی که خندق از ناحیه افق‌های میانی تا زیری انحلال پیدا کرده و ریزش می‌نماید و سپس سطح بالایی خندق نیز یک مرتبه فرو می‌ریزد و باعث پیشروی آن می‌گردد که این خود نشان دهنده لایه‌های سست و جود املال و یا عناصر انحلال‌پذیر در این بخش از خاک بوده است که البته این عمل با حضور مستمر آب این صورت می‌گیرد، و در قسمت دیوارهای یا بدنه خندق‌ها نیز پیشروی به صورت یک دست می‌باشد. مسأله نوع خاک در شکل نقشه شاخصی سر آبکندها، که به صورت غار مانند درآمده‌اند نشان دهنده وضعیت لایه‌های میانی خاک نیز بوده که در افق B خاک از دانه بندی سستی برخوردار بوده و میزان املال محلول در خاک در این بخش نیز زیادتر

دیوار خندق با شاخص اندازه‌گیری ۱۰ سانتی‌متر و در فاصله صفر، عمق خندق ۴۰ سانتی‌متر بود. در صورتی که در مرحله‌ی دوم اندازه‌گیری یعنی یک ماه بعد همین فاصله‌های اندازه‌گیری شده به ترتیب ۳۰ و ۷۰ سانتی‌متر اندازه‌گیری شد، یعنی در حقیقت در سطح زمین حدود ۳۰ سانتی‌متر خندق عریض‌تر شده است.

به طور کلی از شمای نمودارها می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که خندق‌ها در تمامی سطح دیواره از ناحیه بستر در فاصله‌های صفر، ۲۰ و ۴۰ سانتی‌متری پیشروی بیش‌تری دارند، و در ناحیه سر خندق غالباً پیشروی به صورت غار مانند بوده و خندق از ناحیه‌ی بدنه (در فواصل میانی و نزدیک بستر) خالی شده و سپس از ناحیه سطح خاک ریزش کرده و پیشروی می‌نماید. با تطبیق شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک (جدول ۱ و ۲)، با نمودارهای ترسیمی حاصل از اندازه‌گیری این واقعیت را نشان داد که شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک انواع نمک‌های محلول مثل سدیم، منزیم و پتانسیم را نشان داده است و عموماً بافت خاک که یکی از عوامل مهم در پایداری خاکدانه‌ها می‌باشد دارای بافتی سیلیتی رسی و سیلیتی رسی می‌باشد (جدول ۱) و مخصوصاً در افق‌های میانی نیمرخ خاک تفاوت کرده و نمک‌های انحلال‌پذیر چون سدیم، منزیم و پتانسیم بیش‌تر دیده شده‌اند و حضور این لایه‌های سست سبب ریزش و فروپاشی خاک بر اثر فرسایش می‌شوند. تغییر در میزان هدایت الکتریکی در لایه‌های خاک نشان دهنده بالا و پائین بودن میزان املال (نمک‌ها) در خاک است و حضور عناصر محلول مثل نمک‌ها در خاک به میزان زیاد نه تنها باعث از هم پاشیدگی بافت و ساختمن خاک می‌گردد، بلکه باعث فرسایش پذیری خاک می‌شود؛ به‌طوری که در این زمینه اونی (۲۰۰۵) و بوخیر و همکاران (۲۰۰۸) و زارع مهرجردی و همکاران (۱۳۸۴) و عرب قشقایی و همکاران (۱۳۸۹) به نتایج مشابه رسیدند، و حساسیت سازند بالا دست (آهکرس، شیل، گچ و نمک) و نرمی خاک را علل اصلی توسعه‌ی فرسایش خندقی ذکر کرده‌اند.

بررسی رابطه بین عوامل ریخت شناسی با تغییر مقدار بارش (شکل‌های ۴، ۵ و ۶) در طی مدت مورد بررسی نشان داد که با تغییر مقدار بارش در مشخصات ریخت شناسی تغییرات چندانی حاصل نشده است به‌طوری که از این بین تغییرات ایجاد شده در شبیخندق بیش‌تر از بقیه عوامل مورد اندازه‌گیری بود.

مشاهدات صحراجی و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی نمونه‌های خاک منطقه مورد مطالعه نیز نشان داد که ساختار زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه تشکیلات


در اثر پدیده انحلال و راهروهای زیرزمینی ایجاد گشته و به تدریج این آبراهه توسعه پیدا کرده و سقف آن ریزش کرده و نهایتاً خندق را به وجود آورده است. همچنین، نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر وجود رس در خاک خندق-های منطقه می‌باشد، به طوری که میزان رس در لایه‌های B و C بیشتر از افق A مشاهده می‌شود از سویی با توجه به اینکه رس‌های منطقه مورد مطالعه، خاصیت تورم‌پذیری دارد با جذب آب و تشکیل لایه دوگانه پخشیده موجب نیرویی می‌گردد که سبب دور گشتن ذرات رس از یکدیگر شده و حجم کلی خاک دگرگون می‌شود که این نتایج با یافته‌های قدوسی (۱۳۸۲) مبنی بر رابطه مستقیم افق‌های خاک در تشکیل خندق مطابقت دارد.

از مجموع نتایج و اطلاعات به‌دست آمده از مطالعه‌ی حاضر می‌توان این چنین نتیجه گرفت که عوامل موثر بر توسعه خندق شامل دو دسته کلی عوامل طبیعی از جمله زمین‌شناسی یا سنگ‌شناسی منطقه، شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک، اقلیم و شیب می‌باشد. دسته دوم شامل عوامل غیرطبیعی از جمله پوشش گیاهی، تغییر کاربری اراضی، استفاده بیش از حد اراضی، شخم در جهت شیب، انتقال خطوط نیرو و جاده سازی می‌باشد که با یافته‌های بروک و همکاران (۲۰۰۱)، استرونک (۲۰۰۳) و ویرو و همکاران (۲۰۰۵) مطابقت دارد.

مشاهده شده است که با یافته‌های پواسن و همکاران (۱۹۹۸)، ژانگ و هانگ (۲۰۰۲)، ریس آلوز و دریگرس (۲۰۰۵)، قدوسی (۱۳۸۲) و داودی راد (۱۳۸۴) مطابقت دارد.

نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که بافت خاک خندق‌های مورد مطالعه غالباً سیلتی رسی و یا سیلتی رسی بوده که به‌طور کلی سیلت در همه خندق‌ها غالب بوده به‌نحوی که با تطبیق نتایج آزمایش‌های خاک‌شناسی با منحنی‌های حاصل از برداشت‌های صحرایی چنین نتیجه گرفته شد که یکی از عوامل پیشرفت سرخندق‌ها وجود سیلت در لایه‌های B یا در افق‌های میانی خاک است که در حقیقت همان بحث حساسیت سازند، که از عوامل مهم ایجاد خندق‌ها محسوب می‌شود از این موضوع متجدد می‌شود که این نتایج با نتیجه تحقیق قدوسی و داودی (۱۳۸۴)، زارع مهرجردی و همکاران (۱۳۸۴)، میرضاei (۱۳۸۶)، شادر و همکاران (۱۳۸۶) و داودی راد و همکاران (۱۳۸۹)، مبنی بر نقش تعیین کننده بافت خاک در ایجاد خندق و رسوب‌زاپی بیشتر خندق‌ها در بافت خاک سیلتی هم‌خوانی دارد.


به دلیل انحلال پذیری زیاد سازند، که از نظر زمین ریخت‌شناسی از مخصوصاً در چنین مناطقی که از نظر زمین ریخت‌شناسی از نوع رس و آهکرس همراه با لایه‌های گچ و نمک می‌باشد



شکل ۱- موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد

جدول ۱- نتایج تجزیه فیزیکی خاک و درصد پوشش گیاهی خندق‌های مورد مطالعه

شماره خندق	درصد رس	درصد رس	درصد سیلت	درصد ماسه	نوع بافت	درصد پوشش
۱	۲۴/۵	۵۱	۲۵/۳	سیلتی شنی	سیلتی شنی	۳۸
۲	۲۴/۳	۳۲/۶	۴۳/۳	شنی سیلتی	شنی سیلتی	۴۸
۳	۲۷/۰	۵۳/۱	۲۰/۰	سیلتی رسی	سیلتی رسی	۴۸
۴	۲۳/۶	۴۳/۱	۳۳/۵	سیلتی شنی	سیلتی شنی	۳۰
۵	۲۲/۶	۳۷/۹۳	۳۹/۶	شنی سیلتی	شنی سیلتی	۳۵



جدول ۲- نتایج تجزیه شیمیایی نمونه خاک خندق‌های مورد مطالعه

E.S.P	سدیم تبادلی Me/loog	نسبت جذب سدیم	اسیدیته	S.P	هدایت الکترونیکی	شماره خندق
۲/۰۶	۱۴/۶	۰/۵۱۷	۷/۵۹	۴۱	۱/۲	۱
۳/۷	۱۰/۴	۰/۴۱۱	۷/۵۱	۲۶	۰/۷	۲
۲/۲۱	۱۴/۶	۰/۶۶۸	۷/۶۴	۳۸	۱/۹	۳
۲/۱۱	۱۳/۹	۰/۶۴۲	۷/۵۳	۳۹	۱/۹	۴
۲/۲۸	۱۴/۶	۰/۰۸۸۶	۷/۵۰	۴۰	۰/۹	۵

جدول ۳- مشخصات ریخت شناسی خندق‌ها

ارتفاع سر خندق (m)	ارتفاع خندق (%)	شیب کف خندق (%)	شیب حوزه‌ی آبخیز خندق (%)	مساحت حوزه‌ی آبخیز خندق (m²)	عرض خندق (m)	طول خندق (m)	سطح مقطع عرضی (m)	ارتفاع متواسط (m)	قاعده پایین (m)	قاعده بالا (m)	شماره خندق
۲/۲	۴/۵	۱۵	۱۶/۳	۸	۹۰	۱۷/۵	۲/۵	۶	۸	۱	
۱/۶	۵/۵	۱۲	۲۵/۰	۲۱	۵۸۰	۴۰/۶	۲/۸	۸	۲۱	۲	
۱/۴	۵/۵	۱۳	۱۱۵/۰	۴	۹۲	۶/۵	۲	۲	۴	۳	
۱/۲	۸/۳	۸/۳	۹۰/۰	۱۰	۱۱۰	۱۲/۶	۱/۸	۴	۱۰	۴	
۱/۲	۷	۱۱	۸۷/۵	۸	۵۰۰	۱۰/۴	۱/۶	۵	۸	۵	

جدول ۴- ماتریس همبستگی تغییرات ریخت شناسی خندق‌ها با تغییر مقدار بارش

متغیرهای اندازه‌گیری شده	عرض خندق (m)	طول خندق (m)	عمق خندق (m)	طول خندق (m)	عرض خندق (m)	حجم خندق (m³)	شیب کف خندق (%)	بارندگی (mm)
عرض خندق (m)	۱							
طول خندق (m)		۰/۶۷۲**						
عمق خندق (m)			۰/۰۹۴					
حجم خندق (m³)				۰/۹۱۹**				
شیب کف خندق (%)					۰/۲۳۷			
بارندگی (mm)						۰/۷۸۷**		

* همبستگی در سطح ۰/۰۱ درصد معنی دار است.

** همبستگی در سطح ۰/۰۵ درصد معنی دار است.

جدول ۵- ماتریس همبستگی بین تمامی عوامل مؤثر بر پیشروی مرحله اول خندق

درجه پیشروی خندق خندق (m)	متغیرهای اندازه گیری شده
درجه پیشروی خندق خندق (m)	متغیرهای اندازه گیری شده
1	درجه پیشروی خندق
-۰/۵۲۵	طول خندق
-۰/۱۴۱	مساحت حوزه‌ی آبخیز
۰/۶۲۳	عرض خندق
۰/۱۳۸	مقطع عرضی
۰/۰۵۷	شیب بستر
۰/۳۳۳	شیب حوزه‌ی آبخیز
۰/۴۲۸	عمق خندق
۰/۰۰۵	رواناب
۰/۷۱۲	حجم رواناب
۰/۰۱۴۵	* همبستگی در سطح ۰/۰۵ درصد معنی دار است.

جدول ۶- ماتریس همبستگی بین تمامی عوامل مؤثر بر پیشروی مرحله دوم خندق

درجه پیشروی خندق خندق (m)	متغیرهای اندازه گیری شده
درجه پیشروی خندق خندق (m)	متغیرهای اندازه گیری شده
1	درجه پیشروی خندق
۰/۲۴۷	طول خندق
۰/۷۵۵*	مساحت حوزه‌ی آبخیز
۰/۶۲۳	عرض خندق
-۰/۶۴۰	مقطع عرضی
-۰/۶۲۱	شیب بستر
۰/۰۹۳	شیب حوزه‌ی آبخیز
۰/۴۱۱	عمق خندق
۰/۶۳۹	رواناب
۰/۷۵۵*	حجم رواناب
۰/۰۱۴۵	* همبستگی در سطح ۰/۰۵ درصد معنی دار است.


جدول ۷- ماتریس همبستگی بین تمامی عوامل مؤثر بر پیشروی مرحله سوم خندق

درجه پیشروی خندق خندق (m)	متغیرهای اندازه گیری شده
درجه پیشروی خندق خندق (m)	متغیرهای اندازه گیری شده
1	درجه پیشروی خندق
-۰/۷۷۵*	طول خندق
-۰/۵۰۴	مساحت حوزه‌ی آبخیز
۰/۶۲۳	عرض خندق
۰/۴۵۸	مقطع عرضی
۰/۴۲۸	شیب بستر
۰/۱۱۳	شیب حوزه‌ی آبخیز
۰/۳۱۳	عمق خندق
۰/۷۱۲	رواناب
۰/۵۰۷	حجم رواناب
۰/۰۱۴۵	* همبستگی در سطح ۰/۰۵ درصد معنی دار است.


جدول ۸- ماتریس همبستگی بین مشخصات ریخت شناسی خندق‌ها با پیشروی خندق

متغیر وابسته	طول خندق	مساحت حوزه‌ی آبخیز	عرض خندق	قطعه عرضی حوزه	شیب کف خندق	عمق خندق	رواناب	حجم رواناب
درجہی پیشروی متوسط سه مرحله	-۰/۵۲۵	-۰/۱۴۱	-۰/۱۳۸	-۰/۰۵۷	-۰/۳۸۱	-۰/۳۳۸	-۰/۰۰۵	-۰/۱۴۵
تفاضل مرحله اول و دوم	-۰/۰۷۷۵*	-۰/۰۵۴	-۰/۰۴۸	-۰/۱۱۳	-۰/۳۱۳	-۰/۳۸۲	-۰/۰۷۷۲	-۰/۰۵۰۷
تفاضل مرحله دوم و سوم	-۰/۰۲۴۷	-۰/۰۷۵۵*	-۰/۰۶۴	-۰/۰۶۲۱	-۰/۰۹۳	-۰/۰۴۱۱	-۰/۰۶۳۹	-۰/۰۷۵۲*


* همبستگی در سطح ۰/۰۵ درصد معنی‌دار است.




شکل ۳- نیمروخ خندق شماره سه در حوالی شهر دهدشت






شکل ۴- رابطه تغییر طول (سمت راست) و عرض خندق (سمت چپ) با تغییر مقدار بارش



شکل ۵- رابطه‌ی تغییر حجم (سمت راست) و عمق خندق (سمت چپ) با تغییر مقدار بارش



شکل ۶- رابطه‌ی تغییر شیب کف خندق با تغییر مقدار بارش



شکل ۷- رابطه‌ی فاصله با عمق خندق (متر) در جوانب چپ و راست و در فاصله‌های مختلف از سر خندق در طی سه مرتبه اندازه‌گیری

فهرست منابع:

۱. احمدی محسن. ۱۳۸۶. ژئومورفولوژی کاربری، انتشارات دانشگاه تهران. ۶۸۸ ص.
 ۲. داوودی راد، علی اکبر، مجید صوفی و ابوالفضل نجیمی. ۱۳۸۹. بررسی تغییر اقلیم، وسعت عرصه خندقی و خصوصیات ریخت شناسی خندق در استان مرکزی. مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب. ۸ و ۹ اردیبهشت. ۷ ص.
 ۳. زارع مهرجردی، محمد، مجید صوفی، سعید چوپانی و جواد برخورداری. ۱۳۸۴. بررسی رابطه ویژگی‌های مرفولوژیکی آبکنده با خصوصیات خاک در منطقه کندوان هرمزگان. مجموعه مقالات سومین همایش فرسایش و رسوب. تهران. ۵۶۵-۵۶۲.
 ۴. عرب قشقایی، زهرا، داود نیک کامی و صمد شادرف. ۱۳۸۹. بررسی عوامل مؤثر بر وقوع فرسایش خندقی حوضه طرود. مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب. ۸ و ۹ اردیبهشت. ۷ ص.
 ۵. سلیمان پور، سید مسعود، مجید صوفی و حسن احمدی. ۱۳۸۹. بررسی تأثیر ویژگی‌های خاک سطحی بر گسترش طولی خندقها در اقلیم‌های مختلف استان فارس. مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب. ۷ ص.
 ۶. شادرف، صمد، محمد مهدی فتاحی، محمد نمکی، اسماعیل شریفی و سعید نبی پی لشکریان. ۱۳۸۶. بررسی برخی از عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی. مطالعه موردی حوزه آبخیز قشلاق البرز. سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک. جلد دوم. ۷۴۳-۷۴۰.
 ۷. صوفی، م. ۱۳۸۳. بررسی ویژگی‌های مورفوکلیماتیک خندق‌های استان فارس. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، شماره ثبت ۱۱۵۳/۱۱۵۳. ۸۳-۱۳۳ ص.
 ۸. قادری، جمال و علی اکبر داودی راد. ۱۳۸۴. تأثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در رخداد فرسایش آبکنده و مرفولوژی آبکندها. مجموعه مقالات دومین همایش فرسایش و رسوب. تهران. ۶ تا ۹ شهریور، ۷ ص.
 ۹. قادری، جمال. ۱۳۸۲. مدل‌سازی مرفولوژی فرسایش خندقی و پهنه بندی خطر آن، رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، ۳۸۶ صفحه.
 ۱۰. مختاری، احمد. ۱۳۸۲. بررسی ویژگی‌های مورفوکلیماتیک خندق‌های استان اصفهان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. انتشارات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری. ۹۵ ص.
11. Avni, Y. 2005. Gully incision as a key factor in desertification in an arid environment, the Negev Highlands, Israel. Catena 63:185-220.
 12. Bork, H.R., Y .Li, Y. Zhao, J. Zhangand and Y. Shiquan. 2001. Land use changes and gully development in the upper Yangtze River Basin, SW China. Journal of Mountain Science. (19): 97-103.
 13. Bou kheir, R., J. Chorowicz, C. Abdallah, and D. Dhont. 2008. Soil and bedrock distribution estimated from gully form and frequency: A GIS-based decision-tree model for Lebanon. Geomorphology, (93): 482-492.
 14. Chaplot, V.G., P. G., Marchand and C. Valentin. 2005. Dynamic modeling for gully initiation and development under climate and land – use changes in northern Laos. Catena. (63): 318–328.

15. Gómez Gutiérrez Á. and S. Schnabel. 2008. Gully erosion and land use during the last 60 years in a small rangeland catchment in southwest Spain. *Geophysical Research Abstracts*. Vol. 10. EGU2008-A-06962.
16. Kirkby, M.J., and L.J., Bracken. 2009. Gully process and gully dynamics. *Earth Surface processes and Landforms*. (341):1841-1851.
17. Morgan, R.P.C. 2005. *Soil erosion and conservation*, Third edition. Blackwell Publishing. 316p.
18. Nachtergael, J., J. Poesen, A. Sidorchuk, and D.Torri. 2002. Prediction of concentrated flow width in ephemeral gully channels. *Hydrological Processes*. (16): 1935-1953.
19. Okoth P. F. 2003. A hierarchical method for soil erosion assessment and spatial risk models. Thesis Wageningen University. The Netherlands.
20. Poesen,J., K. Vandaele and B. Wesemael. 1998. Gully erosion: importance and model implications. In : Boardman, J., Favis - Mortlok, D.T. (Eds.) *Modelling Soil Erosion by Water* Springer - Verlag, Berlin NATO - ASI Series, 1-55 : 285-311.
21. Poesen, J., L. Vandekerckhove, J., Nachtergael, D.W., Ostwoud, G., Verstraeten and W.B. Van. 2003. Gully erosion in dryland environment. In : Bull, L.J., Kirkby, M.J. (Eds.), *Dryland Rivers : Hydrology and Geomorphology of semi - arid channels*, Wiley, Chichester, UK. pp. 229-262.
22. Ries Alves, R. and S.C. Rodrigues. 2005. Gully's Monitoring- morphometric and sediments study at Brazil's Savana. *J. Sociedade and Natureza, Uberlandia*. 295-304.
23. Strunk,H. 2003. Soil degradation and overland flow as causes of gully erosion in northwestern Spain. *Catena*, (50): 185-198.
24. Viero, A.C., C. Dos. M.R., Nilza, J.A., Goldenfum, A. Joel, and A. Risso. 2005. Natural and anthropogenic factors controlling gully erosion in the basaltic upland of Southern Brazil. *International Journal of Sediment Research*. (20):211-223.
25. Zheng, Fen- Li and C – hua Hunng, 2002. Gully erosion. Published in *Encyclopedia of soil Science*, pages: 630-634, DOI: 10.1081/E – ESS –12000159.